

23. Wind up：飽和現象

ワインドアップは、制御に伴うある現象を表す専門用語である。同じ制御の範疇に属した専門用語が幾つかある。その幾つかを以下に列挙して説明を加える。（主に「JIS0155 工業プロセス計測制御用語及び定義」が情報源。）PSE初級者であれば、これらを身に付けていなければなるまい。

(1)ワインドアップ (wind up)：飽和現象

積分動作（リセット動作）に関わる現象として、通常はリセットワインドアップ（reset windup）又は積分飽和現象（integral windup）と一語にして使用される。内容は、以下である。

偏差大状況でPID制御を開始した時や、操作量の上下限制約による偏差回復の遅れで、積分量過大の事態が引き起こされる現象である。（積分が巻上げられた状況！）この支障への対処法は、アンチリセットワインドアップ（anti reset windup）と呼ばれる。次のような各種の対処法が知られている。

- ・積分動作の切離し（積分分離）、積分演算の停止、速度形式での積分実行、積分要素の外出し、自動整合制御系（操作量が上下限制約値に達した時点で、それを越える方向の積分機能を停止する方法）

(2)オフセット (offset)：残留偏差、定常偏差

あるデータの位置を、基準点からの差（距離）で表した値のこと。「offset」は英語で「差し引き計算する」という意味で、そこから転じて、必要なデータの位置を基準点からの差（距離）で表した値のことをオフセットと呼んでいる。

制御分野では「系が定常状態に達した時点で、一定値に落ち着いた制御偏差の値」を指す。制御分野では、専らこの意味だけに特定して利用されている。比例動作のみの場合に発生する。積分動作があれば、オフセットは0と出来る。

(3)バイアス (bias)：

偏ること。転じて、偏差のあること。同じ偏差でも、オフセットは残留や定常のケースに限定され、バイアスとは峻別して使われる。

(4)ランプ (ramp)：

一定速度での変化。

(5)バンプレス (bumpless)

バンプとは飛び上がること。飛び上がらないのがバンプレス。
バンプレスの対象は、モード切替時の操作量である。AUT切替時はSVのPVトラッキング、CAS切替時は1次ループMVの2次ループSVトラッキングによりバンプレスが実現されている。

(6)チャタリング (chattering)：チャタる オンオフの振動現象。

(7)ハンチング (hunting)：乱調

連続する、振幅の減衰しない振動現象。順調の時はサイクリング。

(8)ダンピング (damping)：制動

エネルギーを失って、振動の振幅が時間とともに減少する状態。
なお、減衰（attenuation）は、振動せずに単調に減少する状態。

(9)ヒス、ヒステリシス (hysteresis)：

印加された入力値の方向によって、出力値が異なる機器の特性

(10)不感帯 (dead band)

出力値の変化として感知できる変化を、全く生じることのない入力変化の有限範囲。この特性を意図して使う場合、「中立帯」と呼ぶことがある。

(11)サチュレート (Saturate)：飽和する

英語から来た俗語。

